

PV1

Visor Peso-Tara



descrição

VISOR PESO-TARA MULTI-APLICAÇÃO INDICADO PARA OPERAÇÕES DE PESAGEM COM ELEVADA FIABILIDADE, PRECISÃO E SIMPLICIDADE.

destaques

ANALÓGICO | DISPLAY LCD RETROILUMINADO | CAIXA EM INOX | APROVAÇÃO CE

funções

Funções básicas: zero, tara, acumulações • Funções avançadas: filtros, pesquisa de zero, alta resolução, ligação a pc, impressora externa ou repetidor de peso, pesagem de animais, conta-peças • Aplicações: plataforma de pesagem, ponte-báscula analógica, báscula de barras, báscula pesa-silos, báscula pesa-gado;

especificações

- Alimentação: 7,5 V DC (Fonte alimentação externa);
- Aprovações: EN 45501:2015; OIML R 76-1 (2006);
- Células de carga: analógicas;
- Comunicações: 1x RS232 (PC / Repetidor / Impressora);
- Construção: Aço inoxidável;
- Dimensões: 258x258x40 mm;
- Display: LCD retroiluminado; dígitos 6x28 mm;
- Montagem: parede / mesa;
- Peso: 1,8 kg;
- Protecção: IP55;
- Teclas: ligar/desligar, zero/tara, função, contagem, direita, cima;
- Temperatura de operação: -10 °C / +40 °C;

modelos

Referência	Bateria	Impressora
PV1	Não	Não
PV1/bat	Sim	Não
PV1/i/bat	Sim	Sim